


調査結果:管理棟作業開始前

石綿粉じん濃度測定位置図



石綿粉じん濃度測定結果

No	段階	採取日	場所	試料採取量(L)	結果(f/L)	判定基準	判定
1	作業前 (管理棟)	10月9日	敷地境界①	2400	0.2未満	10f/L	異常なし
2			敷地境界②	2400	0.2未満	10f/L	異常なし
3			敷地境界③	2400	0.2未満	10f/L	異常なし
4			敷地境界④	2400	0.2未満	10f/L	異常なし